

---

**Dichtsatz unten passend für D310, D358, DT358, DT402**



**147,08 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1602300

Dichtsatz unten ohne Wellendichtringe Der Dichtsatz passend für D310, D358, DT358, DT402 ist unter anderem passend für: Case IH 1046, 1055, 1056, 1246, 1255, 1455, 946, 955, 956 Vergleichsnummern: 1967013C1 , 3136817R99