

Vd-Dichtung



6,26 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1602329

Ventildeckeldichtung Diese Ventildeckeldichtung für die Fendt KHD-Motoren BF4L913H, FL912, FL913 (H); BFL913; FL712; FL812; FL912; FL913 ist für diverse Schleppermarken geeignet: Deutz: 2002, 2003, 2004, A-Prima 6.16, A-Prima 6.17, A-Star 4.61, A-Star 4.68, A-Star 4.78, A-Star 6.08, A-Star 6.21, A-Star 6.28, A-Star 6.31, A-Star 6.38, A-Star 6.61, A-Star 6.71, D10006, D10006.U, D12506, D13, D13006, D13006.U, D14, D15, D16006, D25, D2505, D2506, D2807, D30, D3005, D3006, D3607, D40, D4005, D4006, D4007, D4506, D4507, D4507C, D4807, D4807C, D50, D5005, D5006, D5206, D5207, D5207C, D5506, D6005, D6006, D6007, D6007C, D6206, D6207, D6207C, D6507, D6507C, D6806, D6807, D6807, D6807AC, D6807C, D6907, D6907C, D7006, D7007, D7007, D7007AC, D7007C, D7206, D7207, D7207, D7207C, D7505, D7506, D7606, D7807, D7807, D7807AC, D7807C, D80006.A, D8005, D8006, D8606, D9005, D9006, D9006.U, DX110, DX120, DX140, DX145, DX160, DX3.10, DX3.30, DX3.50, DX3.60, DX3.65, DX3.70, DX3.80, DX36V, DX4.10, DX4.30, DX4.50, DX4.61, DX4.70, DX4.71, DX50, DX6.05, DX6.06, DX6.10, DX6.30, DX6.50, DX7.10, DX80, DX85, DX86, DX90, DX92 Fendt: 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 203P, 203PA, 203V, 203VA, 204P, 204PA, 204V, 204VA, 205P, 205PA, 240S, 250K, 250KA, 250LE, 250S, 250SA, 250V, 250VA, 260P, 260PA, 260S, 260SA, 260V, 260VA, 270P, 270PA, 270V, 270VA, 275SA, 275V, 275VA, 280P, 280PA, GT255, GT275, GT345, GT360, GT365, GT370, GT380, GTA365, GTA380, GTA390, GTA395, GTH360, GTH380 Vergleichsnummern: 04232125, 04232124, F100003371692, F100004157234