


Dichtsatz unten Motor für 4.039D,T;4.219D;4.239D;4.239T**84,97 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1602529

Dichtsatz unten Motor 4.039D,T;4.219D;4.239D;4.239T Ohne Wellendichtringe Dieser eignet sich für diverse Schleppermarken, unter anderem für: John Deere: 1640, 1830, 1840, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2250, 2440, 2450, 2640, 2650, 2850, 3200, 3210, 6200, 6210, 6300, 6310 Vergleichsnummern: RE38857 , RE501579 , RE524748