

Einlasskrümmerdichtung

**2,75 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1002002

Einlasskrümmerdichtung

Vergleichsnummer: 04157248, 02230704

Passend für folgende Hersteller:**Deutz-Fahr**

Agrolux 60, Agrolux 70, Agrolux 80, Agrolux 90, Agroplus 60, Agroplus 70, Agroplus 80, AgroPrima 4.31, AgroPrima 4.51, AgroPrima 4.56, AgroPrima 6.06, AgroPrima 6.16, AgroStar 4.61, AgroStar 4.68, AgroStar 4.71, AgroStar 4.78, AgroStar 6.08, AgroStar 6.11, AgroStar 6.21, AgroStar 6.28, AgroStar 6.31, AgroStar 6.38, AgroStar 6.61, AgroXtra 3.57, AgroXtra 4.07, AgroXtra 4.17, AgroXtra 4.47, AgroXtra 4.57, AgroXtra 6.07, AgroXtra 6.17, D 10006, D 2506, D 2807, D 3006, D 3607, D 4006, D 4007, D 4505, D 4507, D 4807, D 5006, D 5206, D 5207, D 5506, D 6006, D 6007, D 6206, D 6207, D 6507, D 6806, D 6807, D 6907, D 7006, D 7007, D 7206, D 7506, D 7807, D 8006, D 9006, DX 110, DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 3.10, DX 3.20, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.80, DX 3.90, DX 36, DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70, DX 50, DX 55, DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 80, DX 85, DX 86, DX 90, DX 92, Intrac 2002, Intrac 2003, Intrac 2004, Intrac 2005, Intrac 2006, Intrac 6.05, Intrac 6.30, Intrac 6.60, Motor Deutz FL912, Motor Deutz FL913, Motor Deutz BFL913