

Dichtsatz Unten



86,43 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1602612

Dichtsatz unten passend für Motor 1004.4 Ohne Wellendichtringe Dieser eignet sich für diverse Schleppermarken, unter anderem für: Massey Ferguson: 3075, 4225, 4235, 4265, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150 Vergleichsnummern: 3641230M91, 4222929M91, 3640515M91, 4224370M1, 4224457M91, U5LB1159, U5LB1160