

Reparatur - Satz ohne Kolben

**31,51 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1600839

Reparatur - Satz ohne Kolben (für 4 Kolben)passend für DeutzSchleppertypen: Gelenkwelle:AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, DX3.10-30-50-60-65 SC+VCpassend für FendtSchleppertypen: Farmer 303-304-305-306-307, 308-309-310-311-LSA, 380 GTA, Farmer 307-308-309-310, 311-312 LSAVergleichsnummer:04375656F178107070080