

Reparatursatz für Hauptzylinder



25,67 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1601078

Reparatursatz für Hauptzylinder

passend für Landini

Schleppertypen: 8550, 12500, 14500

passend für Massey Ferguson

Schleppertypen: 235, 245, 250, 255, 260, 265, 275, 290, 298, 560, 274SK, 294S, 398, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 1014, 1024, 1114, 1134
Mähdrescher 530S, 560, 565, 660, 665, 810, 815, 820, 825, 830, 835

Vergleichsnummern:

1810596M91

1810596 M91