


Ventildeckeldichtung für Motor 3.152D;3.164D;3.179D;3.179T**32,36 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1602523

Ventildeckeldichtung passend für Motor 3.152D;3.164D;3.179D;3.179T;4.039D,T;4.202D;4.239D;4.239T Kunststoff Diese eignet sich für diverse Schleppermarken, unter anderem für: John Deere: 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1520, 1550, 1630, 1640, 1750, 1840, 1850, 1950, 2020, 2040, 2130, 2140, 2240, 2250, 2450, 2650, 2850, 3030, 310, 3200, 3210, 3350, 510, 6200, 6210, 6300, 6310, 700, 820, 840, 920, 930, 940 Vergleichsnummer: R75729