

Dichtsatz unten geeignet für Motor A3.152;AD3.152**35,36 € ***

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1602621

Dichtsatz unten geeignet für Motor A3.152;AD3.152 Ohne Wellendichtringe Bis 390145DL Dieser eignet sich für diverse Schleppermarken, unter anderem für: Massey Ferguson: 134C, 134V, 135, 135V, 140, 148, 150, 152, 152MKIII, 152S, 154, 154-4, 154C, 154F, 154S, 154V, 2135, 230, 233, 234S, 235, 240, 245, 250, 253, 254, 254-4, 254S, 255, 340, 342, 35, 350, 354, 35X, 40, 550 Vergleichsnummern: 82887 , 828878M91 , U5LB0012 , 4223911M91 , 4224142M91