

Dichtring



2,98 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: _

Bestell-Nr.: AR354717

Dichtung Stößelrohr Motortyp: FL 812 F100002232840 Aussendurchmesser 21,6, innendurchmesser 17,0 und Stärke 5,2 mm
Motortyp: FL 812 Dichtung Stößelrohr F100002232840 Aussendurchmesser 21,6, innendurchmesser 17,0 und Stärke 5,2 mm