


Dichtsatz unten passend für Motor PowerStar 4.4;5.0;5.0T



108,71 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -

Bestell-Nr.: 1602764

Dichtsatz unten passend für Motor PowerStar 4.4;5.0;5.0TDieser eignet sich für diverse Schleppermarken, unter anderem für:Ford:5640, 6640, 7740, TS100, TS110, TS115, TS80, TS90Vergleichsnummern: 81878060